



Escolas Públicas de Framingham

King Administration Building

454 Water Street

Framingham, Massachusetts 01701

Telephone: 508-626-9117 Fax: 508-877-4240

Stacy L. Scott, Ed.D., Superintendent of Schools

11 de fevereiro de 2015

Pais e Responsáveis dos Alunos FPS:

Por causa da significativa quantidade de neve que caiu neste inverno, o Departamento Escolar de Framingham está tomando precauções adicionais para evitar um potencial colapso de telhados.

O Departamento de Edificações constantemente limpa a neve e os resíduos de todas as calhas, entradas de ar e as aberturas em telhados das escolas. Esta prática continua durante os meses de inverno para garantir que a água do derretimento da neve e da chuva possa escoar devidamente pelas calhas do telhado. Nos edifícios mais antigos, remove-se a maior quantidade de neve possível e de forma apropriada para aliviar a carga.

Devido ao grande acúmulo de neve nos telhados das escolas, o Departamento Escolar de Framingham consultou o seu fabricante de telhados, (TREMCO Inc.) e o arquiteto, (Russo Barr and Assoc.). Estamos seguindo seus conselhos e realizando inspeções visuais procurando sinais de tensão ou cedimento (ver recomendações Russo Barr anexadas).

Não é viável remover toda a neve de cada telhado, porém estamos cuidando das áreas com potenciais problemas e iremos realizar adicional remoção se, ou quando qualquer tensão estrutural vier a ser identificada.

Além disso, como a segurança de todos é a nossa principal preocupação, os Departamentos de Incêndio e de Edificações de Framingham seriam notificados antes de colocar qualquer pessoal em um telhado onde uma deficiência estrutural tenha sido identificada e os ocupantes do edifício seriam evacuados.

Atenciosamente,

Dr. Stacy L. Scott

Superintendente das Escolas