



# Escuelas Públicas de Framingham

King Administration Building

454 Water Street

Framingham, Massachusetts 01701

Teléfono: 508-626-9117 Fax: 508-877-4240

Stacy L. Scott, Ed.D., Superintendente de Escuelas

11 de febrero de 2015

Padres de Familia de Estudiantes en Framingham:

Debido a la extensa cantidad de nieve caída este invierno, el Departamento Escolar de Framingham está tomando precauciones adicionales para evitar los posibles colapsos de techos.

El Departamento de Terrenos y Edificios continuamente despega la nieve y demás suciedad de todos los desagües, tomas de aire y aberturas en los techos de las escuelas. Esta práctica continúa a través de los meses de invierno para permitir el desagüe de la nieve derretida y la lluvia y la libre corrida en todos los drenajes de los techos. En edificios antiguos, las derivas grandes de la nieve se retiran en las intersecciones de techos altos a bajos para aligerar la carga de la nieve.

Debido a la gran acumulación de nieve sobre los techos de las escuelas el Departamento Escolar de Framingham ha consultado con su fabricante de techos, (TREMCO Inc.) y los arquitectos (Russo Barr y Asoc.). Estamos siguiendo sus consejos y realizando inspecciones visuales buscando señas de estrés o flacidez (vea las recomendaciones de Russo Barr adjuntas).

No es factible tratar de remover toda la nieve de cada techo, por lo tanto estamos abordando aquellas áreas de problemas potenciales y realizaremos el retiro adicional de nieve si o cuando se identifique cualquier estrés estructural.

Además, ya que la seguridad de todos es nuestra principal preocupación, el Departamento de Bomberos de Framingham y el Departamento de Edificación serán notificados antes de colocar cualquier miembro del personal en un techo donde se haya detectado una deficiencia estructural y, en tal caso, los ocupantes del edificio serán evacuados.

Sinceramente,

Dr. Stacy L. Scott

Superintendente de Escuelas